

LOAD BREAK SWITCH

IS 534925 - D
Instruction sheet

ADD. POLE

SIRCO M 30 - M 60 - M 100 - M 125

socomec
Innovative Power Solutions



534925D


IS 534924

22013003
22013006
22003010
22003011


22011003
22011006
22001010
22001011
22009011
22005011

22941011

CONFIGURATION CONFIGURACIÓN



DISMOUNTING DEMONTAGE DESMONTAJE




0,59 in / 15 mm


Hexagonal Metric
Allen size 4



STEP 1



STEP 2



Wire / Câble / Cable

Torque / Couple /
Par de apriete

6 mm² - 50 mm²

35.4 lb.in / 4 Nm

10 to 1 AWG stranded

35.4 lb.in / 4 Nm

1/0 AWG stranded

39.8 lb.in / 4,5 Nm

2/0 AWG stranded

44.3 lb.in / 5 Nm

2/0 AWG compact stranded

48.7 lb.in / 5,5 Nm

10 mm² - 70 mm²

35.4 lb.in / 4 Nm

12 to # 10 AWG solid

35.4 lb.in / 4 Nm

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE : This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before energizing the equipment. **TENSION DANGEREUSE** : L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

¡ATENCIÓN PELIGROSA! Solo permite el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo antes de energizarlo. Siempre debe utilizar un dispositivo de detección de tensión apropiado para confirmar que toda alimentación de este equipo está apagada. Reemplace todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. El cumplimiento de estas precauciones podría salvar la muerte o lesiones graves.